



**TODO**  
**DESTAPACIONES**

CONFORME DE TRABAJO

Nº 0067742

FECHA: 29/8/25 ADM: MELVILLE

DIRECCION: SELLOSA 276

UNIDAD: CLOACAL

TRABAJO:

- ✓ Desobstrucción a columna de: cocina ☐ lavadero ☐ baño ☐
- ✓ Desobstrucción de tramo interno: cocina ☐ lavadero ☐ baño ☐
- ✓ Desobstrucción de columna pluvial: balcón ☐ terraza ☐
- ✓ Desobstrucción de colectora: cloacal (hasta la red de AySA) ☒
- pluvial (hasta el cordón de la vereda) ☐
- ✓ Desobstrucción vertical de 4": cocina ☐ baño ☐ lavadero ☐
- ✓ Desobstrucción de : inodoro artefacto ☐

20 metros

FIRMA

ACLARACION

MAURO  
TECNICO